

# cartela de cores

Com Lumina seu  
bordado vira arte.



ALPINO LINHAS E AVIAMENTOS

E-MAIL: vendas@alpinolinhas.com.br

FONE: (31) 2102-7400


Tabela de localização:

A-02 5000	L- 17 5062	B-21 5122	K-19 5186	J- 14 5264	G-18 5518	M-10 5620
C-20 5002	I- 22 5063	C-02 5123	M-04 5187	K- 21 5265	J- 11 5521	G-09 5621
C-22 5003	N-13 5064	J- 06 5124	L- 03 5188	L- 08 5270	I- 24 5525	G-20 5622
C-25 5004	G-14 5065	B-27 5125	J- 12 5189	G- 08 5272	A- 21 5526	I- 17 5623
C-27 5005	C-09 5066	F- 05 5126	J- 19 5190	L- 22 5273	B- 08 5527	I- 08 5624
D-18 5006	H-17 5067	F-17 5127	A-12 5193	L- 15 5274	E- 26 5529	K-18 5625
C-12 5007	K-26 5068	K-15 5128	A-03 5194	L- 18 5275	E- 25 5546	M-05 5626
D-19 5009	H-10 5069	B-17 5129	J- 01 5195	E- 14 5277	N-08 5547	G-07 5627
D-27 5011	H-04 5070	B-12 5130	C-16 5196	I- 16 5281	L- 24 5568	L- 21 5628
E-02 5012	D-13 5071	F-26 5131	C-04 5197	D-21 5282	D-14 5571	C-05 5629
E-13 5013	G-15 5072	A-04 5132	K-04 5198	G-23 5284	I- 26 5572	F-16 5630
E-15 5014	L-10 5073	F-03 5133	C-13 5199	H-13 5285	H-03 5573	K-10 5631
G-05 5015	M-02 5074	F-04 5134	J- 18 5200	E- 22 5286	E- 05 5574	B-05 5632
M-24 5016	H-16 5075	F-06 5135	C-19 5201	A- 06 5287	H-23 5575	J- 26 5633
F-09 5017	M-17 5076	F-07 5136	C-18 5202	G-01 5289	K-22 5576	I- 10 5634
G-11 5018	J- 07 5077	M-27 5137	K-03 5203	H-08 5290	M-06 5577	B-07 5635
G-19 5019	D-22 5078	F-01 5138	K-02 5204	A- 27 5291	B-13 5578	I- 12 5636
F-11 5020	D-09 5079	G-06 5139	J- 09 5205	M-15 5292	J- 27 5579	I- 19 5637
F-14 5021	K-07 5080	G-04 5140	D-11 5206	M-14 5294	E- 09 5581	B-04 5638
N-02 5022	B-15 5081	F-19 5141	C-10 5208	K-27 5295	D-08 5582	L- 06 5639
I- 02 5023	N-16 5082	G-21 5142	C-21 5209	M-08 5296	K-01 5583	L- 04 5640
F-24 5024	K-13 5083	F-08 5143	D-16 5210	A-13 5297	L- 23 5584	I- 09 5643
J- 03 5025	B-25 5084	F-15 5144	B-23 5211	J- 21 5299	C-23 5585	F- 25 5644
I- 14 5026	M-12 5085	G-13 5145	B-22 5212	K-24 5300	E- 17 5586	F- 20 5645
H-24 5027	E-24 5086	N-06 5146	B-18 5213	H-18 5303	M-09 5587	H-20 5646
H-25 5028	D-07 5087	E-27 5147	J- 22 5214	F- 27 5304	L- 01 5588	I- 15 5647
A-05 5029	I- 03 5088	M-25 5148	C-06 5215	J- 10 5305	A-24 5589	F- 02 5648
A-07 5030	M-21 5089	N-03 5149	C-03 5216	L- 26 5306	D-03 5590	L- 12 5649
M-03 5031	C-26 5090	N-11 5150	D-12 5217	J- 13 5308	G-16 5591	N-20 5685
A-14 5032	E- 07 5091	N-12 5151	G-02 5218	H- 07 5309	M-22 5592	
A-19 5033	G-25 5093	N-15 5152	J- 24 5219	A- 01 5310	I- 04 5593	N-22 6001
L- 05 5034	B- 02 5094	N-17 5154	C-15 5220	N-19 5311	H-05 5594	N-23 6002
L- 09 5035	B- 06 5095	N-01 5155	K-05 5221	G-12 5312	M-20 5595	N-24 6003
L- 13 5036	N-05 5096	M-26 5156	J- 04 5224	G-17 5313	M-07 5596	N-25 6004
J- 17 5038	I- 05 5097	A-20 5157	A-26 5226	A- 09 5314	H-19 5597	
J- 16 5039	B-10 5099	A-18 5158	A-25 5227	M-11 5317	J- 08 5598	
K-25 5040	C-17 5100	A-23 5159	K-14 5228	I- 25 5318	C-11 5599	
L- 11 5041	D- 05 5101	A-08 5160	L-14 5229	K-12 5319	K-08 5600	
L- 19 5042	I- 07 5102	B-16 5161	F-10 5231	I- 01 5323	I- 06 5601	
L- 25 5043	B-11 5103	B-19 5162	M-19 5233	B- 09 5347	L- 02 5602	
M-01 5044	D- 02 5104	B-20 5163	E- 08 5236	N- 04 5349	F- 22 5603	
M-18 5045	E- 21 5105	B-26 5164	M-23 5237	E- 10 5350	J- 15 5604	
N-09 5046	A-22 5106	C-14 5165	K-20 5238	J- 20 5366	L- 20 5605	
N-18 5047	I- 27 5107	E-12 5166	A-15 5240	I- 13 5368	E- 01 5606	
H-01 5048	E- 20 5108	C-08 5168	G-24 5242	D-17 5371	K-16 5607	
A-17 5049	E- 03 5109	D-25 5169	K-23 5243	E- 04 5373	H-26 5608	
H-11 5050	E- 18 5110	D-26 5170	J- 02 5246	A- 16 5375	H-27 5609	
A-11 5051	L- 16 5111	D-20 5171	N-07 5247	E- 16 5411	F- 18 5610	
B-01 5052	C- 07 5112	D-23 5173	C-24 5249	L- 27 5427	J- 05 5611	
J- 25 5053	J- 23 5113	G-26 5175	G-10 5250	C- 01 5428	K-09 5612	
H-14 5054	K-11 5114	M-16 5176	D-15 5251	F- 12 5436	I- 11 5613	
F-23 5056	F-13 5115	H-02 5177	E-23 5252	N-10 5446	I- 20 5614	
B-24 5057	B- 03 5116	H-09 5178	M-13 5253	D-10 5454	I- 21 5615	
A-10 5058	H-12 5118	I- 23 5180	D-24 5254	H- 06 5476	D-04 5616	
E- 06 5059	K-17 5119	H-15 5181	L- 07 5258	B- 14 5499	D-06 5617	
H-22 5060	K- 06 5120	E-11 5182	N-14 5260	D- 01 5504	G-27 5618	
G-22 5061	F- 21 5121	E-19 5183	I- 18 5263	H- 21 5511	G- 03 5619	

## Lumina 120 - 100% Poliéster Trilobal

- As linhas Lumina são produzidas com alta tecnologia em equipamentos de última geração.
- São elaborados com 100% Poliéster Trilobal, o que proporciona maior reflexão à luz e um alto brilho.
- Modernos processos de enrolamento e lubrificação garantem um baixo índice de quebras, diminuindo o tempo de máquina parada e consequentemente aumentando a produtividade.
- Podendo ser usadas no mais variados tipos de bordados, desde couro até tecidos mais finos, proporciona sempre um bordado perfeito e regular.
- As linhas de bordar Lumina não alteram sua aparência mesmo quando submetidas a severas e constantes lavagens.
- Recomendamos utilizá-las em conjunto com o Xik 150 como linha de bobina, que por ter uma espessura fina, permite alta produtividade, pela diminuição da troca da bobina. O Xik 150 é apresentado em cones com 15.000 jardas. É uma linha sem imperfeições que não solta fios na caixa de bobina, evitando assim a quebra da linha. Sendo mais fina e flexível, permite um avesso do bordados com toque macio, ao contrário das linhas mais grossas que apresentam um toque mais rígido e áspero.
- Los hilos Lumina son producidos con alta tecnología en equipamientos de última generación.
- Son elaborados con 100% poliéster Trilobal, lo que proporciona mayor reflexión a la luz y un alto brillo.
- Modernos procesos de enroamiento y lubricación garantizan un bajo índice de quebras disminuyendo el tiempo de máquina parada, y consecuentemente aumentando la productividad.
- Pudiendo ser usados en los más variados tipos de bordados, desde cuero hasta tejidos más finos, proporcionan siempre un bordado perfecto y ajustado.
- Los hilos de bordar Lumina no alteran su apariencia aún cuando sometidos a severas y constantes lavadas.
- Recomendamos que se utilicen los hilos en conjunto con el Xik 150 como hilo de bobina, que por tener un espesor fino permite alta productividad, por la disminución del cambio de la bobina. Xik 150 es presentado en conos con 15.000 yardas. Es un hilo sin imperfecciones que no suelta hilachas en la caja de bobina, evitando así la rotura del hilo. Siendo más fina y flexible permite un revés del bordado con toque suave, al contrario de los hilos más gruesos que presentan un toque más rígido y áspero.


### RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES



Passar com temperatura máxima de 110°C  
Planchar con temperatura máxima de 110°C



Lavar até 60°C  
Lavar hasta 60°C



Não torcer  
No turza



Pode ser lavado com produtos que contenham cloro em quantidade moderada  
Puede ser lavado con productos que contengan cloro en cantidad moderada



Lavagem com percloroetileno, mas exige cuidados especiais  
El lavado con percloroetileno, exige cuidados especiales



Permitida a secagem em máquina  
Es permitido el secado a máquina

1. Recomendamos que ao bordar se utilizem vicos de um mesmo lote de fabricação (identificado através da etiqueta interna do vico).
2. Cuidados especiais devem ser tomados em condições de lavagens inadequadas e na utilização de produtos químicos não recomendados, pois podem causar danos aos bordados.
3. Usualmente adota-se percloroetileno para remoção de resíduos e manchas de óleo ou graxa. Em caso de aplicação manual, lavar imediatamente a peça com sabão neutro e água fria em abundância.
4. Na passagem a ferro, não ultrapasse a temperatura de 110°C, e use um pedaço de tecido para proteção do bordado, tomando cuidado para permanecer o menor tempo possível sobre o mesmo.
5. Lavar sempre numa temperatura inferior a 60°C.
6. Em caso de aplicações diferenciadas ou não usuais, recomendamos um teste preliminar ou consulte o nosso serviço técnico de atendimento.
7. Para que as linhas mantenham suas características originais, recomendamos que após o uso, as mesmas sejam protegidas pelos sacos plásticos reutilizáveis de sua embalagem original.
8. Mantenha sempre as linhas armazenadas em locais adequados isento de umidade e luz solar, caso contrário podem ocorrer efeitos indesejáveis no produto.
9. É permitida a secagem em máquinas.
10. Pode-se utilizar moderadamente cloro na lavagem.
11. Não esfregar e nunca torcer o bordado.

1. Recomendamos que al bordar se utilicen conos de un mismo lote de fabricación (identificado a través de la etiqueta interna del cono).
2. Se deben tener cuidados especiales en cuando a condiciones inadecuadas de lavabo y en la utilización de productos químicos no recomendados, pues pueden causar daños a los bordados.
3. Se suele utilizar el percloroetileno para la remoción de residuos y manchas de aceite o grasa. Para la aplicación manual, lavar inmediatamente la pieza con jabón neutro y abundante agua fría.
4. Para planchar, no adelante la temperatura de 110°C, y use un pedazo de tejido para la protección del bordado, permaneciendo el menor tiempo posible sobre el mismo.
5. Lavar siempre en una temperatura menor a 60°C.
6. En caso de aplicaciones distintas a las no usuales, recomendamos un test preliminar o consultar nuestro departamento de servicio técnico.
7. Para que los hilos mantengan sus características originales recomendamos que después del uso, sean protegidos por las bolsas plásticas reutilizables de su embalaje original.
8. Mantenga siempre los hilos almacenados en locales adecuados sin humedad y luz solar, caso contrario pueden ocurrir efectos indeseables en el producto.
9. Es permitido el secado a máquina.
10. El cloro puede ser usado, pero moderadamente.
11. No fregar y jamás torcer el bordado.

### TESTE DE SOLIDEZ DAS CORES / TESTE DE SOLIDEZ DE LOS COLORES

PROCESSOS PROCESOS	MÉTODO	CORES ESCURAS COLORES OSCURAS	CORES MÉDIAS COLORES MÉDIOS	CORES CLARAS COLORES CLARAS
Lavagem 60°C / Lavaje 60°C	NBR 13062	4	4	5
Prensado úmido / Prensado húmedo	NBR 10188	3	4	5
Água fria / Agua fria	NBR 10315	3	4	5
Fricção a seco / Fricción a seco	NBR 8432	3	4	5
Lavagem com cloro	NBR 10186	4	5	5

	A	B	C	D	
01		5310	5052	5428	5504
02		5000	5094	5123	5104
03		5194	5116	5216	5590
04		5132	5638	5197	5616
05		5029	5632	5629	5101
06		5287	5095	5215	5617
07		5030	5635	5112	5087
08		5160	5527	5168	5582
09		5314	5347	5066	5079
10		5058	5099	5208	5454
11		5051	5103	5599	5206
12		5193	5130	5007	5217
13		5297	5578	5199	5071
14		5032	5499	5165	5571
15		5240	5081	5220	5251
16		5375	5161	5196	5210
17		5049	5129	5100	5371
18		5158	5213	5202	5006
19		5033	5162	5201	5009
20		5157	5163	5002	5171
21		5526	5122	5209	5282
22		5106	5212	5003	5078
23		5159	5211	5585	5173
24		5589	5057	5249	5254
25		5227	5084	5004	5169
26		5226	5164	5090	5170
27		5291	5125	5005	5011

	E	F	G	H
01	5606	5138	5289	5048
02	5012	5648	5218	5177
03	5109	5133	5619	5573
04	5373	5134	5140	5070
05	5574	5126	5015	5594
06	5059	5135	5139	5476
07	5091	5136	5627	5309
08	5236	5143	5272	5290
09	5581	5017	5621	5178
10	5350	5231	5250	5069
11	5182	5020	5018	5050
12	5166	5436	5312	5118
13	5013	5115	5145	5285
14	5277	5021	5065	5054
15	5014	5144	5072	5181
16	5411	5630	5591	5075
17	5586	5127	5313	5067
18	5110	5610	5518	5303
19	5183	5141	5019	5597
20	5108	5645	5622	5646
21	5105	5121	5142	5511
22	5286	5603	5061	5060
23	5252	5056	5284	5575
24	5086	5024	5242	5027
25	5546	5644	5093	5028
26	5529	5131	5175	5608
27	5147	5304	5618	5609

	I	J	K	L
01	5323	5195	5583	5588
02	5023	5246	5204	5602
03	5088	5025	5203	5188
04	5593	5224	5198	5640
05	5097	5611	5221	5034
06	5601	5124	5120	5639
07	5102	5077	5080	5258
08	5624	5598	5600	5270
09	5643	5205	5612	5035
10	5634	5305	5631	5073
11	5613	5521	5114	5041
12	5636	5189	5319	5649
13	5368	5308	5083	5036
14	5026	5264	5228	5229
15	5647	5604	5128	5274
16	5281	5039	5607	5111
17	5623	5038	5119	5062
18	5263	5200	5625	5275
19	5637	5190	5186	5042
20	5614	5366	5238	5605
21	5615	5299	5265	5628
22	5063	5214	5576	5273
23	5180	5113	5243	5584
24	5525	5219	5300	5568
25	5318	5053	5040	5043
26	5572	5633	5068	5306
27	5107	5579	5295	5427

M	N
01	5044
02	5074
03	5031
04	5187
05	5626
06	5577
07	5596
08	5296
09	5587
10	5620
11	5317
12	5085
13	5253
14	5294
15	5292
16	5176
17	5076
18	5045
19	5233
20	5595
21	5089
22	5592
23	5237
24	5016
25	5148
26	5156
27	5137

25 NOV 2019

metálico

6001

metálico

6002

metálico

6003

metálico

6004

## Linhas para bordar metálicas / Hilos para bordar metálicas


As linhas para bordar metálicas são produzidas a partir de um núcleo de filamentos contínuos de POLIAMIDA recobertos por uma lâmina de poliéster com pigmentos metálicos. Este produto requer atenção especial na utilização, pois como todo material metálico é rígido e não flexível.

Utilize sempre cones de um mesmo lote de produção e armazene em local limpo e sem umidade e contato direto com a luz solar.


Los hilos para bordar metálicos son producidos a partir de un núcleo de filamentos continuos de POLIAMIDA recubierto por una lámina de poliéster con pigmentos metálicos. Se deben observar atenciones especiales en la utilización de estos productos, pues como todo material metálico es rígido y no flexible.

Utiliza siempre conos de un mismo lote de fabricación y los mantenga almacenados en locales limpios y sin humedad y sin luz solar.

### RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES



110°C  
Passar com temperatura máxima de 110°C  
Planchar con temperatura máxima de 110°C



60°C  
Lavar até 60°C  
Lavar hasta 60°C



Não torcer  
No turza



Não use branqueadores a base de cloro  
No use blanqueadores a base de cloro



Lavagem com percloroetileno, mas exige cuidados especiais  
El lavado con percloroetileno, exigir cuidados especiales



Não é permitida a secagem em máquina  
No es permitido el secado a máquina

- É indispensável que se realizem provas preliminares para avaliação do resultado que se deseja obter na peça bordada.
- Caso contrario, não nos responsabilizamos por eventuais danos. Este artigo é sensível a lavagens industriais.
- Podem ser necessários ajustes nos programas de bordados quando da utilização deste produto.
- No nos responsabilizamos por danos causados ao produto devido a lavagens inadequadas.
- Não recomendamos a utilização de produtos químicos e outros processos que estejam fora do nosso controle.

- Es indispensable que se realicen pruebas preliminares para la evaluación del resultado que se desea obtener en la pieza bordada.
- Caso contrario no nos responsabilizamos por eventuales daños. Este artículo es sensible a lavados industriales.
- Pueden ser necesarios ajustes en los programas de bordado cuando se va utilizar estos productos.
- No nos responsabilizamos por daños causados al producto debido a lavados inadecuados.
- No recomendamos la utilización de productos químicos y otros procesos están fuera de nuestro control.

### TESTE DE SOLIDEZ DAS CORES / TESTE DE SOLIDEZ DE LOS COLORES

PROCESSOS PROCESOS	MÉTODO	CORES ESCURAS COLORES OSCURAS
Lavagem 60°C / Lavaje 60°C	NBR 13062	4
Prensado úmido / Prensado húmedo	NBR 10188	3
Água fria / Agua fría	NBR 10315	4
Fricção a seco / Fricción a seco	NBR 8432	4

**Linhas Setta Ltda.**  
Rua Elisha Otis, 401  
Bairro Cooperativa  
São Bernardo do Campo/SP  
Brasil  
CEP: 09852-075  
11 3206-7400 / 11 4343-1500  
vendas@setta.com.br

VERSÃO - 0 / MAIO 2019



[www.setta.com.br](http://www.setta.com.br)